


ISS "reception rate" na firmware update van VANTAGE PRO op 13 januari 2005

Van versie: 08-01-03 naar: 30-03-04

The ISS Reception rate shows the percentage of wind data packets that have been successfully received by the Vantage Pro or Vantage Pro2 console.



ISS ontvangstkwaliteit van zowel ISS als Anemometer ("station 1 en 2") schommelen thans rond 97% terwijl dit voor de firmware update gemiddeld aanzienlijk lager was waarbij nu eens de ISS, dan weer de anemometer ontvangstkwaliteit door synchronisatieproblemen terugliep tot onder de 70%.

Het nut van de update voor Vantage Pro's die gefabriceerd zijn tussen maart 2003 en maart 2004 is hiermede dus wel bewezen!

Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Ton Janssen
Alphen NB

[Originele tekst Davis bulletin over dit onderwerp:](#)

"Fixes RF range and performance issues in a small percentage of consoles manufactured between March 2003 and March 2004. This was caused by different wakeup characteristics of the newer microprocessor and a variance in receiver chips."